2º ESTUDIO DE APROVECHAMIENTO DEL LOCAL INCENDIADO EN LA E/CUELA DE LOS CALEJONES.

PLANTA BAJA.

VIVIENDA ACTUAL.

ENTRADA

PATIO

ENTRADA.

VIVIENDA ACTUAL.

CALLE DE LOS CALEJONES.

Sr. Maestro.

URINARIOS Y W.C.

Clase. 36 alumnos.

Clase. 36 alumnos

SUBE.

VESTIBULO.

ENTRADA.

Srs. Maestros.

URINARIOS Y W.C.

Salida al Patio

Patio.

CALLE DE ORTIGOSA

27 Abril 1928.
El arquitecto municipal.

L. Nieto

Ayuntamiento de Málaga